



بررسی نقش بهره برداری بهینه در نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

محمد الماسی

کارشناس ارشد - سازمان آب و برق خوزستان - معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب

09163002118 FarhadAlmasi@gmail.com Email:

مرتضی بختیاری

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی - مهندسین مشاور افزای پیمایش - معاونت مطالعات

محمود نجفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده

یکی از مهمترین تنگناها و چالش‌های صنعت آب کشور، هزینه سنگین و گراف استحصال و تامین آب در سطح شبکه های آبیاری می باشد که در صورت ادامه این روند جهت تامین نیاز آبی اراضی زراعی شبکه ها لازم است طی سالات آتی تعداد سدهای در دست بهره برداری نسبت به وضع فعلی افزایش قابل ملاحظه ای یابد. از طرفی احداث سدهای مخزنی جهت مهار آبهای سطحی هزینه های سرسام آوری داشته و از سوی دیگر برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی امکان پذیر نیست. لذا تامین ومصرف آب در شبکه های آبیاری و زهکشی نیازمند مدیریتی جامع و آینده نگر می باشد. یکی از راهکارهای جبران کمبود و نقصان یاد شده، توجه جدی و به موقع به امر لایروبی و رسوب برداری از سطح شبکه های آبیاری در جهت بهبود و افزایش راندمان آبیاری در طرحهای آبیاری و زهکشی خواهد بود لذا می بایست مراحل و چگونگی انجام کار، هزینه و نحوه مدیریت عملیات فنی به وضوح تشریح و تبیین گردد که این امر مستلزم برنامه ریزی معقول و دقیق در جهت دستیابی به اطلاعات جامعی از وضعیت رسوب موجود در شبکه های آبیاری می باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی

شبکه های آبیاری ، لایروبی ، وضعیت رسوب

مقدمه

انجام مطالعات پایه و اساسی در زمینه توسعه بهره برداری از منابع آب و خاک در نقاط مختلف کشور و نیز طراحی و اجرای پروژه های احداث شبکه های آبیاری و زهکشی، از دیرباز در زمرة وظایف بلا منازع دولت محسوب شده به گونه ای که تاکنون شمار قابل ملاحظه ای از شبکه های مذکور در کشور طراحی، احداث و راه اندازی گردیده اند. نقصان راندمان آبیاری و میزان تلفات بسیار بالای آب زراعی، بالا بودن هزینه های بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، کم بودن عمر مفید تاسیسات آبیاری، افزایش زیانهای مالی دولت و ... اخیراً "توجه مسئولین امر را به مبحث بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی به عنوان امری ضروری جلب کرده و عوامل مورد نیاز را در جهت اجرایی نمودن آن محقق نموده است. یکی از مهمترین فعالیتهای نگهداری و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی، لایروبی و برداشت احجام رسوبی و کنترل و مدیریت آن در طی مدت بهره برداری می باشد.

شبکه های آبیاری و زهکشی مارون :

در حالیکه از آغاز ساخت تاسیسات مهم و مدرن آبیاری در کشور پهناور ما حدود نیم قرن می گذرد و طی این مدت از طریق احداث تعداد قابل توجهی شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی هزاران کیلومتر کanal در دشتی های مختلف این سرزمین ساخته شده است . با توجه به وجود پتانسیل نسبتا " بالای کشاورزی در این منطقه ، دولت تصمیم به احداث شبکه های آبیاری و زهکشی گرفته و بدین ترتیب مطالعات اولیه طرح شبکه های آبیاری مدرن در غالب طرح آبیاری مدرن مارون توسط مهندسین مشاور مجرب آغاز و پس از طی مراحل ساخت این پروژه عظیم ، سرانجام در سال ۱۳۶۹ مورد بهره برداری واقع گردید . این طرح شبکه های آبیاری و زهکشی بهبهان ، جایزان ، فجر رامهرمز و بنه باشت را شامل می گردد که به طور مختصر ، به مشخصات فنی هر یک از آنها اشاره می گردد .

الف) شبکه آبیاری و زهکشی بهبهان :

این شبکه آبیاری ۱۳۵۰۰ هکتار اراضی زراعی واقع در شمال و جنوب بهبهان را در برگرفته و از سال ۱۳۶۹ به بهره برداری رسیده است .

سد انحرافی	۱ واحد
کanal درجه یک	۵۴ کیلومتر
کanal درجه دو	۶۵ کیلومتر
زهکش	۱۱۴ کیلومتر
جاده سرویس	۱۱۸ کیلومتر
ابنیه فنی	۴۰۹ دستگاه

سد انحرافی شهدا به منظور انحراف و تامین آب ورودی به شبکه آبیاری بهبهان ، بر روی رودخانه مارون طراحی و اجرا گردیده است . سازه های تخلیه رسوب با دریچه های کشویی و کنترل ورودی آب در طرفین سد احداث و عملیات بهره برداری از این سد از سال ۱۳۶۹ آغاز شده است . مشخصات فنی این سد بدین شرح می باشد :

نوع سد	انحرافی
جنس بدنه	بتونی کوتاه
طول سد	۱۵۰ متر
عرض تاج	۱۱/۷۳ متر
ارتفاع سد	۱۲/۲۰ متر

ب) شبکه آبیاری و زهکشی جایزان :

این شبکه در ۳۵ کیلومتری غرب بهبهان واقع گردیده و ۳۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی را در برمی گیرد . اراضی این شبکه به صورت طولی در امتداد رودخانه مارون واقع شده است . هدف از اجرای این شبکه توسعه کشاورزی خصوصا در دوره کم آبی بوده و از اوائل سال ۱۳۷۷ به بهره برداری رسیده است .

سد انحرافی	۱ واحد
کanal اصلی	۳۶/۷۳ کیلومتر

کanal درجه یک	۷/۹۳ کیلومتر
زهکش حائل	۱۷ کیلومتر
زهکش درجه یک	۲۱ کیلومتر
جاده سرویس	۵۶ کیلومتر
ابنیه فنی	۲۶۰ دستگاه

سد انحرافی جایزان به منظور انحراف و تامین آب ورودی به شبکه آبیاری جایزان و فجر ، در دشت جایزان و بر روی رودخانه مارون احداث شده و بهره برداری از آن از سال ۱۳۷۷ آغاز گردیده است . به منظور تخلیه رسوبات ، ۶ دریچه تخلیه رسوب کشویی با دبی عبوری ۴۰۰ متر مکعب در ثانیه اجرا گردیده است . تعداد ۵ دریچه کشویی آبیاری جهت آبگیری به میزان ۱۱ متر مکعب در ثانیه طراحی و احداث شده است . مشخصات فنی این سد به قرار زیر است :

نوع سد	انحرافی
جنس بدنه	بتنی خاکی
موقعیت	۳۵ کیلومتری غرب بهبهان
طول سد	۶۳۵ متر
ارتفاع سرریز	۷/۳۵ متر
طول دایک خاکی	۲۲۰ متر
ارتفاع دایک خاکی	۱۰ متر
دبی عبوری بحرانی	۵۰۰ متر مکعب در ثانیه

ج) شبکه آبیاری و زهکشی فجر :

این شبکه در ۳۵ کیلومتری شرق رامهرمز واقع گردیده و ۳ هکتار از اراضی زراعی محدوده را تحت پوشش قرار می دهد . آب مورد نیاز اراضی این شبکه از طریق کanal اصلی جایزان و یک سد انحرافی که بر روی رودخانه ابوالفارس احداث شده ، تامین می گردد . این شبکه از اواسط سال ۱۳۷۷ به بهره برداری رسیده است .

سد انحرافی	۱ واحد
کanal درجه یک و دو	۲۷ کیلومتر
زهکش	۳۰ کیلومتر
جاده سرویس	۶۵ کیلومتر
ابنیه فنی	۲۰۰ دستگاه

سد انحرافی فجر ، به منظور انحراف و تامین قسمتی از آب ورودی به شبکه آبیاری و زهکشی فجر ، بر روی رودخانه ابوالفارس طراحی و اجرا گردیده است . این سد به همراه سد انحرافی جایزان حجم آبی معادل ۴۴ میلیون متر مکعب را به سوی شبکه های آبیاری جایزان و فجر هدایت نموده است . مشخصات فنی این سد به قرار زیر است :

نوع سد	انحرافی
طول سد	۱۸۰ متر

ارتفاع سرریز	۴/۵ متر
عرض تاج	۷ متر
طول سرریز بتونی	۴۵ متر

د) شبکه آبیاری و زهکشی بنه باشت :

این شبکه در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی بهبهان واقع گردیده و ۳۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی بنه باشت بهبهان را تحت پوشش قرار می دهد . آب مورد نیاز اراضی زراعی این شبکه به وسیله ایستگاه پمپاژ از رودخانه خیرآباد تامین می گردد . این شبکه از سال ۱۳۸۱ آمده بهره برداری گردیده است .

ایستگاه پمپاژ	۱ واحد به ظرفیت ۳ متر مکعب بر ثانیه
کanal اصلی	۷/۱ کیلومتر
دی کanal اصلی	۳ متر مکعب در ثانیه
ابنیه فنی	۱۱۰ دستگاه
کanal درجه دو	۱۱/۵ کیلومتر
zechesh اصلی	۳/۵ کیلومتر
zechesh درجه دو	۱۳/۷ کیلومتر

مشکلات و مسائل فراوری بهره برداری در زمینه رسوب و راهکارهای پیشنهادی :

عدم لایروبی به موقع و نیز عدم مبارزه با علفهای هرز در سطح زهکشها و کانالهای آبیاری باعث ایجاد مشکلات عدیده در شبکه و پایین آمدن راندمان مصرف آب گردیده است که ذیلاً " به اهم مشکلات مذبور اشاره می گردد :

الف) مشکلات شبکه آبیاری و زهکشی بهبهان :

- نقطه بحرانی این شبکه ، منطقه تلخاب است . لایروبی سیفونهای شبکه شمال به نحو مطلوب انجام نشده ، از طرفی کanal A در برخی نقاط شکستگی داشته که این شکستگی ها با شفت آهک ترمیم شده ، لیکن به مرور زمان با جریان آب شسته شده و در سیفونها جمع می گرددند لذا مشکل به گونه ای حادتر بروز می نماید . ضمناً در برخی نقاط آب بر روی برم کanal قرار گرفته و در حالتی که کanal زیر طرفیت اسمی می باشد حالت لبریز مشاهده می گردد که در اوایل تابستان این مساله بحرانی تر می گردد .
- در ایستگاه پمپاژ منصوری ، پمپها در حالت رسوبی حوضچه مکش عمل نموده که به مرور زمان باعث استهلاک هرچه بیشتر آنها می گردد .

- در تعدادی از نقاط کanal C لاینینگ کanal بنا به دلایلی از بین رفته ، از جمله کیلومتر ۷+۴۳۰ به طول ۸۰ متر بین چکهای ۳۹ و ۴۰ به علت واقع شدن سر پیچ ، تخریب بیشتری انجام شده ، همچنین نظیر این مورد در کیلومتر ۸+۹۰۰ به طول ۴۵ متر و کیلومتر ۹+۴۰۲ مشاهده می گردد که البته به صورت موردي توسط شرکت بهره برداری ترمیم شده است .
- *** بلوك چینی و بالا بردن برم کanal یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت رفع مشکل منطقه تلخاب می باشد . همچنین لایروبی کانالها ، تنظیف سیفونها و نصب آشغالگیر مناسب ضروری خواهد بود .

ب) مشکلات شبکه آبیاری و زهکشی جایزان :

- سد انحرافی جایزان دارای ۶ درجه تخلیه رسوب است که به دلایل فنی کارایی لازم را نداشته و تاکنون تخلیه رسوب به طور کامل انجام نشده به گونه ای که در بالا دست سد ، تپه های آبرفتی به وضوح قابل رویت بوده و در پشت سرریزها نیز مقدار فابل توجهی رسوب انباشته شده است و پیش بینی می گردد با ادامه این روند عملا سد کارایی مطلوب خود را نخواهد داشت .
*** استقرار قایق لاپرور مناسب جهت انجام عملیات برداشت تپه های آبرفتی از راهکارهای پیشنهادی است

ج) مشکلات شبکه آبیاری و زهکشی فجر :

در این شبکه ، سد انحرافی فجر بهره برداری نمی گردد و آبیاری و تامین آب اراضی از طریق سراب سازی و قسمتی توسط کanal انتقال جایزان انجام می گردد .

د) مشکلات شبکه آبیاری و زهکشی بنه باشت :

- عدم هماهنگی سد مخزنی کوثر (در استان فارس) با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون در تامین آب مورد نیاز اراضی زراعی تحت پوشش ، باعث گردیده حوضچه مکش پمپها مرتبا انباشته از رسوبات آبرفتی بوده و با لاپروری حوضچه مکش به صورت موردنی ، مجددا رسوب به درون حوضچه وارد گردیده و همواره پمپها در حالت رسوبی عمل می نمایند .
- سوپاپ پمپها تقریبا ۱,۵ متر زیر رسوبات حوضچه قرار گرفته ، لذا در شرایط موجود پروانه پمپها دچار خوردگی شده و حالت موریانه زدگی و تخلخل آنها کاملا مشهود می باشد .
- تخریب تدریجی دیواره موجود در محل ایستگاه پمپاژ ، فعالیت پمپها را در آینده نزدیک تهدید می نماید .
*** راهکارهای پیشنهادی عبارتند از : تلاش مستمر در جهت هماهنگی بیشتر با عوامل مدیریت و بهره برداری سد مخزنی کوثر ، ساماندهی و لاپروری حوضچه مکش ، بازنگری در تاسیسات ایستگاه پمپاژ ، خارج نمودن سوپاپ پمپها از درون رسوبات یا تغییر مکان سوپاپها در صورت امکان .

در خاتمه لازم به ذکر است شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون طی سال گذشته اقدام به برداشت ۳۶۹۷۹ متر مکعب رسوب از سطح کanalها و نیز ۲۵۹۰۳۸ متر مکعب لاپروری از درون زهکشها و در مجموع ۲۹۶۰۱۷ متر مکعب احجام رسوبی از سطح شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش شرکت ، لاپروری و برداشت نموده است .

پیشنهادات کاربردی :

- انجام مطالعات اساسی توسط مهندسین مشاور در زمینه بهبود وضعیت و توسعه یکایک شبکه ها
- نظارت عالی و مستمر کارفرما در انجام بهینه امور بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
- تلاش و پیگیری در زمینه تخصیص بودجه مناسب و به هنگام جهت لاپروری زهکشها و کanalهای تحت پوشش در راستای حفظ و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
- استفاده از سازه های انتقال مناسب به جای اجرای سیفونهای غیر ضروری در شبکه های آبیاری .
- حمایت مالی سازمانهای مرتبط با امر کشاورزی از شبکه های آبیاری و زهکشی
- جلوگیری از تردد وسائل و ماشین آلات سنگین در جاده سرویس کanalها
- احداث آشغالگیر در محل ورودی سیفونها
- حمل و برداشت رسوبات بلافاصله پس از انجام لاپروری به منظور جلوگیری از لغزش و ریزش مجدد آنها به درون کanalها .
- ایجاد انگیزه لازم و ترغیب بیشتر کشاورزان به امر مشارکت در بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی .

نتیجه گیری

تجمع رسوب در کanalهای آبیاری که موجب کاهش ظرفیت انتقال ، افزایش هدر رفت و تلفات آب و در نهایت تخریب کanalها و سایر اینهای می گردد ، بنا به موارد ذیل پدید می آید :

- عدم اتخاذ تدبیر و تمهیدات لازم جهت رسوبگیری قبل از ورود جریان به کanal .
- ریزش و انتقال خاک از سطح جاده سرویس و خاکریز کنار کanal بر اثر رفت و آمد دامها ، وسائل نقلیه و اهالی منطقه ، جریان آبهای سطحی ، ریزش و لغزش طبیعی مصالح در شبیه
- تخلیه زباله های خانگی در مناطق مسکونی که باعث مسدود ساختن یا کاهش مقطع کanal و در نتیجه قطع یا کاهش جریان و رسوبگذاری بیشتر می گردد .
- اتخاذ تمهیدات ذیل می تواند مانع ورود خاک ، سنگریزه و سایر مواد به داخل کanalهای آبیاری گردد یا میزان ورود آنها را به حداقل برساند :
- استفاده از تاسیسات رسوبگیر مناسب در دهانه ورودی کanal اصلی به ویژه در شبکه هایی که آب مورد نیاز آنها از رودخانه تامین شده باشد .
- جلوگیری از حرکت مستمر و مکرر وسائل نقلیه در جاده سرویس کanalها و محدود نمودن سرعت عبور آنها .
- ایجاد پشته و شبیه دار نمودن سطح خاکریز کanalها به سمت خارج کanal به قصد دور کردن جریانهای سطحی از لبه داخلی کanal در خاکریزها و احداث نهر زهکشی در حاشیه کanal به موازات محور طولی مسیر در هنگام خاکبرداری .
- محدود نمودن مسیر عبور و دسترسی احشام به کanalها
- آموزش مستمر اهالی و ساکنین منطقه در جهت فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ اجتماعی .

سپاسگزاری

از مسئولین و دست اندکاران محترم سازمان آب و برق خوزستان که امکانات اجرایی این پروژه را فراهم نموده و این فرصت ارزنده را در سطح مطلوب برای اینجانب مهیا نموده اند کمال سپاس و تشکر را دارم . از مساعدتهای بی دریغ همکاران محترم من جمله مدیر و کارشناسان محترم دفتر تحقیقات و استانداردهای مهندسی آب که در تکمیل این پروژه با اینجانب همکاری داشته و در تجزیه و تحلیل بسیاری از مسائل فنی اینجانب را یاری نموده اند صمیمانه قدردانی می نمایم . از کلیه همکاران محترم شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون ، اعم از مدیر عامل ، مدیران و علی الخصوص کارشناسان محترم شرکت که در انجام این تحقیق مرا یاری نموده اند نهایت تشکر را دارم .

منابع

- ۱ - الماسی ، م ، وضعیت رسوب در شبکه های آبیاری مارون ، گزارش موردي ، معاونت بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان ، ۱۳۸۶ ،
- ۲ - بقایی پور ، م ، صنعت آب خوزستان در سال ۱۳۸۲ ، گزارشات ، سازمان آب و برق خوزستان ، ندای مهرآفرین ، ۱۳۸۳ .